

宜蘭縣政府環境保護局

室內空氣品質現場訪查記錄表

公私場所/建築物名稱：	宜蘭大學圖書館
地址：	宜蘭市神農路一段1號
建築物使用類別：	圖書館 (學校/醫院/辦公場所/...)
使用/管理單位：	環安中心
聯絡電話：	03-9357400 # 7082
聯絡人姓名：	李貞偉
室內樓地板面積：	4999.05 11,777.3 (2F~6F) (平方公尺)
室內巡查檢驗點數：	25

中華民國 102 年 11 月 27 日

宜蘭縣公共場所室內空氣品質現場訪查記錄表 (2/3)

CO / CO ₂ / 溫度 / 濕度巡檢記錄								
巡檢建築物樓層數： B1-7 樓				巡檢所在區域： 2-6 樓				
CO巡檢點濃度(ppm)								
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5
CO ₂ 巡檢點濃度(ppm)								
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點
622	629	585	514	600	558	581	602	530
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點
560	538	541	529	513	569	505	481	485
溫度巡檢點情形(度C)								
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點
24.7	24.5	22.8	22.8	23.8	23.8	24.1	24.1	24.2
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點
24.2	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	23.0	23.3
相對濕度巡檢點濃度(%)								
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點
56.7	56.5	55.8	55.9	58.1	58.2	56.5	56.7	56.4
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點
56.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.5	56.5	56.7	56.9

(上述點數紀錄不敷使用，請另行印製)

調查日期：102年11月27日

室外天氣：晴 陰 雨

調查人員簽名：楊炳隆

現場陪同人員簽名：李自昇

宜蘭縣公共場所室內空氣品質現場訪查記錄表 (2/3)

CO / CO ₂ / 溫度 / 濕度巡檢記錄											
巡檢建築物樓層數：			B-7 樓			巡檢所在區域：			2-6 樓		
CO巡檢點濃度(ppm)											
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點			
0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7					
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點			
CO ₂ 巡檢點濃度(ppm)											
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點			
485	541	538	566	551	545	548					
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點			
溫度巡檢點情形(度C)											
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點			
22.6	23.4	23.5	23.8	23.8	23.7	23.8					
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點			
相對濕度巡檢點濃度(%)											
第1點	第2點	第3點	第4點	第5點	第6點	第7點	第8點	第9點			
58.1	58.4	58.7	59.1	59.0	56.9	57.4					
第10點	第11點	第12點	第13點	第14點	第15點	第16點	第17點	第18點			

(上述點數紀錄不敷使用，請另行印製)

調查日期：102年11月27日

室外天氣：晴 陰 雨

調查人員簽名：

楊炳隆

現場陪同人員簽名：

李自昇